

DIMNJAK d.o.o. Biljska cesta 66 31000 Osijek	T:031/20 88 33 F:031/20 88 37 e-mail: dimnjak@dimnjak.hr	Iban: HR 1041240031127002227 Kent banka Oib:93385987809
--	--	---

VRSTE DOTRAJALOSTI DIMOVODNOG SUSTAVA

VRSTE DOTRAJALOSTI	NAPOMENA	AKTIVNOST	ROK SANACIJE
DOTRAJALA OGRADA PODESTA (VRH DIMNJAKA)	NEMOGUĆNOST REDOVITOG ODRŽAVANJA DIMNJAKA, NAVESTI BROJ STANA/VLASNIKA-KORISNIKA (POZICIJU KONTROLNIH VRATAŠACA)	POTREBNO OSIGURATI PRISTUP U ROKU _____	60 DANA
DOTRAJALI NOSAČI SIGNALNE ŽARULJE (VRH DIMNJAKA)		POTREBNO IZMJENITI SIGNALNU ŽARULJU - HITNO	60 DANA
RASPUCAN VRH DIMNJAKA	POSTOJI OPASNOST OD URUŠAVANJA DIMNJAKA. POTREBNA REKONSTRUKCIJA DIMNJAKA	UPOZORENJE KORISNIKU/VLASNIKU: SVAKO DALJNJE KORIŠTENJE DIMNJAKA U ODGOVORNOSTI KORISNIKA/VLASNIKA; POTREBNO IZVESTI REKONSTRUKCIJU DIMNJAKA PREMA TPD-U	60 DANA
POJAVA KONDENZATA NA STIJENKI DIMNJAKA	POSTOJI OPASNOST OD PROPUSNOSTI DIMNJAKA	PROVJERITI KVALITETU GORIVA, USKLAĐENOST VISINA, PROMJERA I TEHNIČKIH SVOJSTAVA DIMNJAKA KAO I IZVEDENOST PREMA TPD-U I NAČINA LOŽENJA; POTREBNO IZVRŠITI KONTROLO I ČIŠĆENJE U ROKU OD 30 DANA. IZVRŠITI KONTROLNO SNIMANJE KAMEROM.	60 DANA

VAŽNO!

U SLUČAJU DA NAKON ROKA SANACIJE (60 DANA) NEDOSTACI NISU OTKLONJENI, DIMOVODNI SUSTAV NIJE SIGURAN ZA DALJNJU UPORABU, TE JE KORIŠTENJE ISTOG ISKLJUČIVO U ODGOVORNOSTI VLASNIKA/KORISNIKA. ZA ISTE JE TVRTKA DIMNJAK D.O.O. OBVEZNA O ISTOM OBAVIJESTITI INSPEKCIJSKE SLUŽBE /DISTRIBUTERA PLINA.