

Poštovani,

Prilikom projektiranja rekonstrukcije dimnjaka koji su izvedeni od pune opeke, a isti su višekanalni (u jednom dimnjaku više vertikala), obavezno je potrebno predvidjeti "ocjevljivanje" sa inox cijevima ovlaštenih proizvođača. Navedeno je potrebno zbog loših I dotrajalih stijenki dimnjaka (poroznost, zasićenost kiselinama) I kako bi eventualno ostale vertikale mogle biti aktivne za priključenje uređaja za loženje na drugu vrstu energenta.

